アーティファクトの機上計測に基づく5軸制御工作機械の精度キャリブレーション法

京都大学 〇入谷 健元, 茨木 創一, オークマ株式会社 松下 哲也

Error calibration for 5-axis controlled machine tools based on on-machine geometric measurement of artifact

Kyoto University Takeyuki Iritani, Soichi Ibaraki, Okuma Corporation Tetsuya Matsushita Static position and orientation errors of the axis average line of a rotary axis, collectively called geometric errors, represent the most fundamental error motions in five-axis kinematics. This paper proposes a scheme to calibrate geometric errors of rotary axes by on-the-machine measurement of artifacts by using a contact-type touch-trigger probe installed on the machine's spindle. A touch probe is generally used for on-the-machine measurement of the accuracy of workpieces. This paper uses it to calibrate error motions of the machine tool by measuring an artifact of the known geometric accuracy.

1.緒 言

5 軸制御工作機械(以下,5 軸機と呼ぶ)の高精度化を図 るための基礎として、その運動精度を正確かつ高能率に測 定・評価する手法を確立することが重要である. 回転軸の静 的なオフセット、傾き(倒れ)の誤差は一般に幾何誤差と総 称され、5軸機の最も基本的な誤差要因のひとつと言える. 現在, ISO 規格では、主に主軸旋回型の5軸機を対象とした 幾何誤差の静的測定法が定められている(ISO 10791-1~3). また、ボールバー測定を利用した幾何誤差の測定法も規格化 の努力が進んでいる1).しかし、このボールバー測定は異なる 測定のたびに装置のセットアップをオペレーターが変更しな くてはならず、またセットアップや測定はある程度の技術が 必要であるため、測定に習熟したオペレーターが常に立ち会 って測定を行わなくてはならない.本研究では、5軸機の幾 何誤差を、より短時間に、特に一旦機械をスタートさせれば 自動的に測定が終了するような形で評価するための測定法を 提案し、5 軸機の誤差要因を診断するシステムを構築すること を目的とする.近年、マシニングセンタの主軸に装着可能で、 繰り返し精度1µm以下の高精度なタッチプローブ(接触式プ ローブ)が発売されている.このタッチプローブは本来,加 工物の形状精度をマシニングセンタ上で機上計測するために 用いられるが、形状精度が既知であるアーティファクトを機 上計測することで、逆に工作機械の幾何誤差をキャリブレー ションできると考える.この高精度タッチプローブを活用し, 自動的な機上計測による幾何誤差の定量的なキャリブレーシ ョンを行う実験を行った.

2.5軸制御工作機械の構造と幾何誤差 2.1 5 軸制御工作機械の構造

本研究の対象とする5軸機は、図1に示すような X,Y,Z 軸 の3つの直進軸と A,C 軸の2つの回転軸からなるテーブル旋 回型5軸制御工作機械とする.



Fig.1 The configuration of a five-axis machine tool considered in this paper

2.2 同定の対象とする幾何誤差

直進・回転軸それぞれの位置及び姿勢の誤差は、3つの並 進誤差と各軸周りの3つの回転誤差を表す計6個の幾何誤差 によって定義される. 冗長なパラメータを排除し, 本研究で は表1に示す8つの幾何誤差2を同定の対象とする.

Table 1 Geometric errors to be identified

α_{AY}	Angular error of A-axis about X-axis with respect to Y-axis.
β_{AY}	Tilt error of A-axis about Y-axis with respect to Y-axis.
YAY	Tilt error of A-axis about Z-axis with respect to Y-axis.
β_{CA}	Squareness error of C-axis to A-axis.
δx_{AY}	Linear shift of A-axis in X-direction with respect to Y-axis.
δy_{AY}	Linear shift of A-axis in Y-direction with respect to Y-axis.
δz_{AY}	Linear shift of A-axis in Z-direction with respect to Y-axis.
δy_{CA}	Linear shift of C-axis in Y-direction with respect to A-axis.

3.幾何誤差同定のアルゴリズム

測定対象の5軸機の幾何誤差を同定することを目的とした, アーティファクトの機上測定パターンの模式図を図2に示す. アーティファクトは直方体形状のものを使用する. アーティ ファクトの寸法・形状は最初に機上計測するため、寸法・形 状精度は特別に高い必要はない.

一例として,図2(b)の測定パターン2-aについて説明する. まず、図の①の位置にアーティファクトがある状態の時に、X 軸正の方向からプローブをアーティファクト側面にアプロー チし、側面上の測定点のテーブル回転中心を基準とした X 位 置(x,とする)を測定する.ただし実際には、アーティファ クト側面上の複数の測定点に対して X 位置を測定し、その平 均値を x₁とする.次に、C 軸を 180 度回転させ、図中の②の 位置に移動させ、今度は X 軸負の方向から同じ測定点にプロ ーブをアプローチし,同様にX位置(x2とする)を測定する. x₁とx₂の和には、アーティファクトの取り付け位置の誤差や、 その寸法や形状誤差の影響は現れず,5軸機の幾何誤差のみ が影響する.全ての測定パターンについて、同様の考え方で 幾何誤差との関係式を導くことができる. 測定点の座標位置 と,幾何誤差の関係式を以下に示す.

- ・測定パターン1 $z_2 z_1 = 2 C_0 \alpha_{AY}$
- $x_2+x_1=2\delta x_{AY}+2H(\beta_{AY}+\beta_{CA})$
- ・測定パターン 2-b $y_2+y_1=2(\delta y_{AY}+\delta y_{CA})-2H\alpha_{AY}$
- ・測定パターン 3-a $x_2 \cdot x_1 = Z_0 \beta_{AY} + Y_0 \gamma_{AY}$
- ・測定パターン 3-c $y_2+z_1=\delta z_{AY}+\delta y_{AY}$
- ・測定パターン 2-c
- $z_2 z_1 = 2 C_0 (\beta_{AY} + \beta_{CA})$ ・測定パターン 3-b

測定パターン 2-a

- $z_2 y_1 = \delta z_{AY} \cdot \delta y_{AY}$ ・測定パターン4
- $angle(y_2)+angle(y_1)=2(\gamma_{AY}+\beta_{CA})$

ただし、各測定パターンにおいて、回転前(①)の測定方向 が例えば X 方向であれば、テーブル回転中心を基準とした X 位置を x₁とする.同様に回転後(②)の測定方向が例えば X 方向であれば、測定点の X 位置を x₂とする.angle はアーティ ファクト側面上の複数の測定点の座標から、X 軸方向に対す る Z 軸まわりの角度を表す関数とする.Co は図2(a)の①の状 態において、テーブル回転中心からアーティファクトの重心 までの距離を、H は A 軸の回転中心からプローブを接触させ た位置までの Z 軸方向の距離を、Zo と Yo は図2(e)における ①の測定位置と②の測定位置との間の Z,Y 方向それぞれへの 移動距離を表す.これらの8つの式により、未知である8つ の幾何誤差を全て同定することができる.

4. ケーススタディ

タッチプローブを利用した幾何誤差同定のための測定実験 を行った.本実験では、測定対象のアーティファクトの寸法 は約 100 mm×100 mm×150 mm、材質はアルミ合金 A5052 とし た.タッチプローブとして、レニショー社 RMP60 (スタイラ ス先端での単一方向の繰り返し精度(2 σ 値):約 1.0 μ m) を用いた.

図2に示した全ての測定パターンを,計4回繰り返した. 前述の式から同定した幾何誤差(4回の測定の平均値,及び ばらつき)を**表2**に示す.

幾何誤差のうち、C 軸の回転中心の位置誤差を表す $\delta x_{AY}, \delta y_{AY}, \delta z_{AY}$ 及びA軸の初期角度の誤差を表す α_{AY} は、CNC の設定で容易に補正することができる.そこで、表2に示し た幾何誤差の同定値の検証を行うため、この4つの幾何誤差 をCNC上で補正し、再度同様の測定実験を行った.補正後の 幾何誤差の同定値を表2に合わせて示す.4つの幾何誤差と も大きく低減しており、同定精度の検証がある程度行えたと 言える.ただし、 $\delta x_{AY}, \delta y_{AY}$ には約3 µm 程度の誤差があり、 これはプローブの測定誤差、加工機の位置決め誤差、非再現 性誤差の影響等が原因と考えられる.

5. 結 言

高精度タッチプローブを使用してアーティファクトを機上 計測することにより、5軸制御工作機械に内在する幾何誤差 を同定する方法を示した.





Fig.2 Measurement patterns for identification of geometric errors

Geometric error	Identified value (mean)	Deviation	Identified value after compensation of $\delta x_{AY}, \delta y_{AY}, \delta z_{AY}, \alpha_{AY}$
$\delta x_{AY}[\mu m]$	14.6	±2.1	3.0
$\delta y_{AY}[\mu m]$	23.2	±1.0	-2.4
$\delta z_{AY}[\mu m]$	27.7	±9.4	-0.2
$\delta y_{CA}[\mu m]$	3.9	±1.2	4.4
$\alpha_{AY}[10^{\cdot 3} \text{deg}]$	-0.5	±0.3	0.0
$\beta_{AY}[10^{\cdot 3} \text{deg}]$	-0.1	±0.3	-0.1
$\gamma_{AY}[10^{\cdot3} deg]$	-0.5	±0.4	-0.5
eta_{CA} [10 ⁻³ deg]	0.2	±0.5	0.3

参考文献

- 堤 正臣他:5 軸制御マシニングセンタの運動精度試験方法 標準化 一提案した ISO 規格一,第7回生産加工・工作機械 部門講演会講演論文集,(2008),95-96.
- 2) 稲崎一郎,岸浪建史,坂本重彦,杉村延広,竹内芳美,田 中文基:工作機械の形状創成理論―その基礎と応用―,養 賢堂,(1997).